

## KCS videofelvételének elemzése


Megnevezés: BK152 IV/3 projekt, 5 éves garancia

Vizsgálatok: XXII. Vidám utca

Első vizsgálat


Hibajavítás utáni vizsgálat:

Kazetta: .....



Résaként u.-i keresztkörzéstől  
számlált 1. árma = 132,86 f.f. árma:

Elemző részaj eldolgozása  
hiányos



*Barb*

20.08.25.

## KCS videofelvételének elemzése

Megnevezés: BK152 10/3 projekt, 5 éves garancia


Vizsgálatok: XXII. Babaróza tőz

Első vizsgálat

Hibajavítás utáni vizsgálat:

Kazetta:.....

- X. utca kereszterődésében  
a 151,57 f.f. árma:  
Befogadó árma a  $\phi 30\text{KG}$   
talpkövekkel belőg, és nincs eldugva.
- 2. sz. előtt, a 151,95 f.f. árma:  
Keret mozog.



Béla

20.08.25

## KCS videofelvételének elemzése

Megnevezés: BKH2 10/3 projekt, 5 éves garancia

Vizsgálatok: XXII. Ten utca

Első vizsgálat

Hibajavítás utáni vizsgálat:

Kazetta: .....

Keret mozog:

- 33-35 sz. előtt, 139,52 f.f. árna
- Nélvtelek u. kereszteződésénél:  
140,12 f.f. árna és  
140,30 f.f. árna



Bartósz

2020.08.25.

## KCS videofelvételének elemzése

Megnevezés: BKISZ IV/3 projekt, 5 éves garancia

Vizsgálatok: XXII. Csöngő utca

Első vizsgálat

Hibajavítás utáni vizsgálat:

Kazetta:

Keret mozog:

- 11. sz. előtt, a  
181,00 f.f. árna
- 7. sz. előtt, a 181,50 f.f. árna
- 8. sz. előtt, a 181,96 f.f. árna
- 6. sz. előtt, a 182,57 f.f. árna



1. sz. előtt, a 182,92 f.f.  
vegyárna: Folyás fenék  
hidakprés nem megfelelő



Bab

2020. 08. 25.