

KCS videofelvételének elemzése

Megnevezés: BKISZ IV/3 projekt, 5 éves garancia

Vizsgálatok: XXII. Csöngő utca

Első vizsgálat

Hibajavítás utáni vizsgálat:

Kazetta:

Keret mozog:

- 11. sz. előt, a
181,00 f.f. árna 9546027

- 7. sz. előt, a 181,50 f.f. árna 9556075

- 8. sz. előt, a 181,96 f.f. árna 9556072

- 6. sz. előt, a 182,57 f.f. árna 9555009

1. sz. előt, a 182,92 f.f.

vegarma: Folyásfenék
hidakpréz nem megfelelő

9555008

Barkó

2020. 08. 25.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Hálózatvizsgáló Osztály

ÚTÉPÍTÉS UTÁNI

AKNA ÉS VNY MŰTÁRGY

VIZSGÁLAT

Utépítés helye:
Budapest, XXII kerület
CSÖNGŐ
.....út, utca, tér
.....-tól
.....-ig

A műtárgyakat számozással kell jelölni és házszám, vagy aknakód feltüntetésével kell azonosítani.

A táblázatba az észlet hibákat megfelelő kódot, ill. kódokat kell beírni.

Amennyiben a helyszín összetettsége indokolja, helyszínrajzi vázlatot kell mellékelni.

* TA felépítését kiértékelés nem megfelelő! Lapos!

| HK | |
|----|------------------------------------|
| 0 | hiba nincs |
| 1 | szinteltérés > 1 cm |
| 2 | beépítés iránya nem megfelelő |
| 3 | fedlap, rács mozog |
| 4 | Keret mozog |
| 5 | szintbehelyező idom sérült |
| 6 | szintbehelyező papucsídom hiányzik |
| 7 | habarcs minősége nem megfelelő |
| 8 | Szűkítő idom sérült |
| 9 | építési törmelék az aknában |

| Akna jele | Hsz. | Aknakód | Akna hibakód | Vny jele | Vny hibakód |
|-----------|------|---------|--------------|----------|-------------|
| | | 9555008 | * | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | | | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | 9555009 | 4, | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | | | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | 9556071 | 0, | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | | | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | 9556072 | 4, | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | | | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | 9556070 | 4, | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | | | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | 9546317 | 4, | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | | | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | 9546028 | 0, | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | | | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | 9546029 | 0, | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | | | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | | | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | | | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | | | FJ. | |
| | | | | FB. | |
| | | | | FJ. | |
| | | | | FB. | |


Budapest, 2020. 08.19.

Szabó István
vizsgálta

Pádár Gyula
munkahelyvezető

095-45

A térképen szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek!
Amennyiben a tervezett létesítmény árnyvédelmi fővonalat, a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában levő kiszivattyózási, illetve egyéb az Ar- és
Belvizvédelmi Osztálynk üzemeltetésébe tartozó létesítményt érint,
a terv kizárólag az FCSM Zrt. Ar- és Belvizvédelmi Osztályának hozzájáruló
nyilatkozatával együtt érvényes.
készült az állami alapadatok felhasználásával. Engedélyező: Földművelésügyi
Minisztérium Földügyi Főosztálya. Engedélyszám: FF/801/1/2016.
A kiadás száma: A térképkészítés dátuma: 2024.02.19.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda



Handwritten notes:
- folyóvíz
- vízvezeték
- víznyelő

Handwritten note: mehibe

Handwritten note: mehibe

Áron utca

Csőngő utca

Csőngő utca

Google 8 Csöngő u.



Budapest

Google Utcakép

márc. 2022 További dátumok megtekintése

Kép készítésének ideje: márc. 2022 © 2024 Google



<https://www.google.hu/maps/@47.4205966,19.0017067,3a,75y,55.14h,56.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1!sa5FxAmpNXdOmp7llahRlOGj2e0l7116384i818192?entry=ttu>

