




IX. Boráros tér

Jelmagyarázat

Rágcsálómentesítéshez kihelyezett objektumok POI azonosítóval

- Lebegő csapda csatornában
- Patkányetető láda

KT00011 - Műszaki hely lehatárolás

OpenStreetMap